



Vorhänge, Überzüge, Stores

Bedingt durch die Veränderung der Luftfeuchtigkeit können Textilgewebe im Gebrauch, bei der Wäsche, Trocknung und in der Textilreinigung einlaufen. Je nach Zusammensetzung und Beschaffenheit des Gewebes kann die Schrumpfung unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie folgende Richtwerte (ca.) für Einsprung:

Synthetik	1-2 %
Seide	1-3 %
Baumwolle	1-4 %
Viskose	3-5 %
Leinen	5-7 %

Einsprünge im Bereich der Richtwerte berechtigen nicht zur Reklamation . (Quelle: Inneneinrichter Wien)